
A'
B'
1.50
x15
.30
5.50
.30
1.70
15
1.65
15
2.70
15
1.60
15
1.65
30
5.40
.30
.30
5.50
.30
3.50
15
2.70
15
3.40
30
5.40
.30
1
11.15
12.80
2
3
4
5
-3.95
-3.85
-3.80
-3.75
-3.65
1.95
2.50
.80
2.50
.80
2.50
1.95
3.00
1.50